

TRI 296-2003

הפחיתה פליטת מזומנים ממנועי אוטובוסים על ידי שימוש בממירים קטליטיים מהמצנים

מאות

ל. טרטקובסקי, מ. גוטמן, י. אליניקוב, ו. בייביקוב, מ. ויינבלט ו- י. זבירין

МОГШ ЛМШД АИСОТ ГСВИБА, №СІ МАКР 504-9

המעבדה למנועי שרייפה פנימית
המרכז להנדסת אנרגיה ושימור הסביבה
הפקולטה להנדסת מכונות
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
32000
חיפה

פרויקט מס' 197-115

דו"ח מחקר מס' 296/2003

המכון לחקר התעשייה

ספטמבר 2003



מספר המחבר
במשרד לאיכות
הסביבה 9-504

המכון לחקור התחבורה
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

**הפחחת פליטת מזהמים ממנועי אוטובוסים על ידי שימוש
בממירים קטליטיים מחמצניים**

דו"ח מסכם

מוגש ע"י

חוקרים ראשיים:

פרופ' יורם זבירין – אחראי
ד"ר לאוניד טרטקובסקי
ד"ר מרצל גוטמן

חוקרים

נוספים:

ד"ר יורי אליניקוב
ד"ר ולדימיר ביביקוב
ד"ר מרק ויינבלט

**מוגש למדען הראשי
המשרד לאיכות הסביבה**

ספטמבר 2003

תודות

המחקר בוצע במימון המשרד לאיכות הסביבה. תודותנו נתונה למדען הראשי של המשרד ד"ר אלי שטרן, מנהלת האגף לאיכות האוויר גב' שולי נזר ולאנשי האגף: מר אבי מושל ו-גב' נועה שפיץ על הסיווע, ה证实ica והשיתופי הפעולה.

תודה מיוחדת שמורה לי"אנד" על שיתוף הפעולה לאורך שנים, תרומת כוח אדם וציוד לצורך ביצוע מחקרים ולמען שיפור איכות הסביבה בארץ. ללא עוזרה של "אנד" לא היה כל סיכוי לבצע חן ניסויי דרך זה בדיקות מעבדתיות של ממיררים מחמצנים.

המחברים מודים לחברת "טק-פיקס" ולמר גרשון דורות על העזרה וה证实ica ברכישת המmirרים והתקנות באוטובוסים.

מספר עמך	תוכן עניינים
7	תקציר בעברית ^{1,2,3}
8	תקציר באנגלית ³
9	מילות מפתח ^{2,3}
10	מבוא הצגת הנושא ^{1,2,3}
10	סקר ספרות ^{2,3}
11	מטרות העבודה ^{1,2,3}
11	רקע מדעי ^{1*,2,3}
12	תיאור העבודה שיטות
14	ניסויים ו/או חישובים ^{1,2,3}
18	השוואה בין ממיר מחמץ לבין משטייך קול תקני
18	ניסוי דרך
24	בדיקות יעילות של ממיר מחמץ בניסוי מעבדתי
28	המשר הפעלת הממיר באוטובוס
29	מסקנות ^{1*,2,3}
31	אפשרויות יישום הוצאת העבודה בישראל ^{2*,3}
31	המלצות להמשך המחקר ³ סיכום ^{1,2,3}
32	רשימת ספרות ³

רשימת תרשימים

מספר עמד	התרשימים	מספר התרשימים
11	סיכום עקרונית של התהילך בממיר קטלייטי מחמצן	1
12	השפעת טמפרטורת גז הפליטה על היעילות של ממיר קטלייטי מחמצן	2
14	סיכום של מערכת הניסוי לבדיקת מפל לחץ בממיר מחמצן	5
15	סיכום של מערכת המדידות שהותקנה באוטובוסים	6
17	סיכום של מערכת הניסוי למדידת יעילות הממיר המחמצן	8
18	השוואת מפל הלחץ בממיר מחמצן ובמשתוק קול תקני של אוטובוסים	9
19	סיכום של שיפור המבנה המכני שמנע היווצרות הסדקים בחיבור בין גוף הממיר לצינור היציאה ממנו ותוצאות מדידות הספק – אוטובוס 2	11
20	השוואת תוצאות הדלק של אוטובוסים עם ולא ממיר מחמצן	13
21	תוצאות מדידת פליטת עשן – אוטובוס 2	14
22	שערי לחץ נגדי באוטובוס 1, כפי שנמדדזו במשך ניסוי הזרך	15
22	שערי לחץ נגדי באוטובוס 2, כפי שנמדדזו במשך ניסוי הזרך	16
23	התפלגות של טמפרטורות גז הפליטה, כפי שנמדזה בניסויים	17
24	השפעת מסלול נסיעה של אוטובוס עירוני על טמפרטורת גז פליטה [9,8]	18
25	התפלגות של מהירות סיבוב המנוע של אוטובוס עירוני באארץ, [8]	20
26	התפלגות של מומנט המנוע של אוטובוס עירוני בארץ, [8, 10]	21
26	הטמפרטורה בכניסה לממיר	22
27	מפל הלחץ בממיר קטלייטי מחמצן	23
27	פליטות חלקיקים לפני ואחרי הממיר המחמצן	24
28	יעילות המרת חלקיקים בממיר קטלייטי מחמצן לאחר הנסעה של כ- 100,000 ק"מ	25

***רשימת תמונות**

מספר עמד	התמונה	מספר התמונה
13	ממיר קטליי מחמצן AZ חדש – מבט מבפנים	3
13	ממיר קטליי מחמצן מודגם AZ תוצרת חברת ESC מותכן באוטובוס O-405	4
16	מד חלקיקים מודגם 1105-TEOM	7
19	סדק שנגלה במעטפת החיצונית של הממיר	10
25	התקנת ממיר מחמצן במתיקן הניסוי של "אגד"	19
29	ממיר קטליי מחמצן לאחר 100,000 ק"מ וניסוי המעבדה – מבט מבפנים	26

תקציר

המטרה העיקרית של המחקר הייתה להעריך אפשרות הקטנת פליטות מזוהמים (בעיקר – חלקיקים) מאוטובוס עירוני בעורת ממיר קטליתי מהמצן בתנאי נסעה האופייניים למדינת ישראל. כמו כן, הוערכו היבטים תפעוליים של השימוש בממיר מהמצן באוטובוס עירוני.

במסגרת המחקר בוצע סקר ספרות מקיף. הסקר כלל: סקירת פעילותם בעולם בתחום של פיתוח ממירים קטליטיים מהמצנים למנועי דיזל, סקר מגמות בתקינה בינלאומית המתייחסת לפליות מזוהמים מכל רכב דיזל, סקירת הניסיון העולמי של השימוש בממיר מהמצן באוטובוסים עירוניים, סקר חברות העוסקות בפיתוח ממירים קטליטיים מהמצנים ונитוח השוואתי. בהתאם לסקר שבוצע ובהתבסס גם על היבטים כלכליים, לוגיסטיים וכו', בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה, התקבלה החלטה לבצע ניסויים בפועל עם שני ממירים מהמצנים מתוצרת חברת ECS Ltd זגס AZ.

במסגרת הפרויקט הותקנו שני ממירים קטליטיים מהמצנים באוטובוסים של "אגד" מדגם Mercedes-Benz O-405, דור טכנולוגי 2 Euro. האוטובוסים נסעו עם המmirים כ- 100,000 וכ- 65,000 ק"מ בהתאם. במשך הניסוי לא הועלו תלונות ע"י נהגי האוטובוסים ואו צוות טכני אחר לגבי פגיעה כל שהיא לביצועי האוטובוסים עקב התקנת ממיר מהמצן בהם, למעט מקרה של גילוי סדק במעטפת החיצונית של המmir באוטובוס אחד.

נתגלה שעבור קוי אוטובוס שעוררים במרכז העיר, טמפרטורות גזוי פליטה נמוכות מאד. במלולים הללו עלולה להיווצר בעיה עם פעילות עיליה של התקני טיפול בגזוי הפליטה של מנועי דיזל. הבעיה תהיה חמורה יותר בתקופת החורף, כאשר מערכת מיזוג אוויר לא מופעלת והעומס על המנוע הוא נזוק יותר.

הmir שעובד באוטובוס כ- 100,000 ק"מ, עבר לאחר מכן את בדיקת יעילות בניסויי מנוע מעבדתיים. מוציאות ניסויים אלה נובע שייעילות המmir שנמדזה, היא בתחום של 0.13 – 0.61 ובחחלט מתאימה להצהרות היצרן ולנתונים שפורסמו בספרות מקצועית.

דו"ח זה כולל: מבוא, רקע מדעי, תאור העבודה, תוצאות המחקר ודיון בהן, מסקנות, אפשרויות יישום של תוצאות המחקר בישראל והמלצות להמשך המחקר.

Abstract

The main objective of this research work was to evaluate the possibility of reducing air pollution (especially particulates) from city buses by diesel oxidation catalytic converters in the realistic Israeli driving conditions, and to evaluate also their influence on driving behavior and maintenance.

Within the framework of this work, a comprehensive literature survey was carried out (published in the first report of the Project), which contains up to-date developments in diesel oxidation catalytic converters, the experience accumulated in the world concerning after-treatment devices for city buses, a search concerning diesel oxidation catalyst manufacturers, and a comparative analysis of the available equipment. Based on the conclusions from the first part of this work, the research team of the Technion Internal Combustion Engines Laboratory, together with the representatives of the Israeli Ministry of the Environmental, have decided to perform a fleet test with two city buses equipped with two diesel oxidation catalytic converters of the type AZ, manufactured by ECS Ltd.

Two such diesel oxidation catalysts were installed on two Mercedes Benz type O-405 Egged buses, equipped with two Euro 2 generation diesel engines. These buses have accumulated, with the diesel oxidation catalysts, 100000 and 65000 km, respectively. During the fleet tests, no registered reclamations of the bus drivers or from the maintenance technicians have been noted, with a single exception of a fissure observed in one oxidation catalyst, on its exterior envelope.

Low temperatures of the exhaust gases were monitored in the city center, due to the low speed of the buses. This might pose a problem in winter time, when the air conditioning system is not operated and the engine load is lower.

The diesel oxidation catalytic converter which was mounted on the bus which has accumulated 100000 km was tested in a dynamometer-engine test bench. The measured efficiency of the catalyst was in the range 0.13 - 0.61, in agreement with the manufacturer published performance data.

This report contains: introduction, scientific background, work description, results and discussion, conclusions, possibility of application in Israel and recommendations for continuation of this research work.

מילות מפתח:

- בקרת פליטות – דיזל
- ממיר קטליטי מוחמצן – דיזל
- מערכות לטיפול בגזוי פליטה – מנועי דיזל

Key Words

- Emission Control – Diesel
- Oxidation Catalytic Converters – Diesel
- After-treatment devices for diesel engines exhaust gases

מבוא

הציגת הנושא

התחבורת הציבורית במדינת ישראל מבוססת רובה כולה על מנועי דיזל. מנועים אלה מותקים ברוב המוחלט של האוטובוסים והמנועות, כמעט בכל המשאיות וברכבות.

שימוש כה רחב במנועי דיזל נובע מיתרונותיהם הידועים לעומת מנועי בנזין: צירicת זלק נמוכה יותר (בערך ב- 30% - 20%) אורך חיים גדול יותר ודלק זול הרבה יותר לעומת המונזין. עקב נצילותות מנוע גבורה, כלי רכב עם מנוע דיזל פולטים לאטמוספירה פחות פחמן דו-חמצני (CO_2), שהוא גז חממה, בחישוב ליחידת האנרגיה המופקת. תהליך שריפת הדלק במנוע דיזל (שריפה בסביבה מחמצנת עם עודףօיר גדול) גורם לפליות הרבה יותר נזוכות, לעומת מנוע בנזין, של פחמיינים (HC) ופחמן דו-חמצני (CO). יחד עם זאת, תהליך השריפה במנוע דיזל, שבו מתרחשת בעירה בתערובת הטרוגנית, גורר מספר לא מבוטל של חסرونויות, כגון: רמת רעש גבוהה יותר ופליות גבוזות יותר, לעומת מנוע בנזין, של חלקיקים (particulates), PM, ותחמושות חנקן (NO_x).

החסרונות של מנועי דיזל, שתוארו לעיל, בלתי רצויים במיוחד לתחבורת עירונית הפעלת בסביבה עם אווורור מגבל ומספר גדול של אנשים החשופים לפליותיה. בהתייחס לעובדה זו, במספר מדינות החלו בקביעת תקנים המגבילים במיוחד את פליותיהם של כלי רכב לתחבורת עירונית, כמו אוטובוסים, [1-4]. לפי הדרישות האמריקאית, מנוע דיזל חדש של אוטובוס עירוני רשאי לפחות רק 50% מפליות החלקיים המותרת למנוע של אוטובוס בינלאומי.

סקר ספרות

במסגרת המחקר בוצע סקר ספרות מקיף הנכלל בדו"ח הבינלאומי [5]. הסקר כולל: סקירת פעילות בעולם בתחום של פיתוח ממירים קטליטיים מחמצנים למנועי דיזל, סקר מגמות בתחום בינלאומי המוניית המותrichtה לפליות מזוהמים מכל רכב דיזל, סקירת הניסיון העולמי של השימוש בממיר מחמצן באוטובוסים עירוניים, סקר חברות העוסקות בפיתוח ממירים קטליטיים מחמצנים וניתוח השוואתי.

על סמך המידע שנאסף בסקר ובהתבסס על הנитוח החשוותי שמודג בדו"ח הבינלאומי [5], הומלץ שיש לשкол ביצוע ניסויים באוטובוסים עירוניים בארץ עם אחת או כמה מהמערכות המפורטות להלן:

- ממיר מחמצן של Johnson Matthey (אנגליה);
- ממיר מחמצן של ECS Ltd (אנגליה);
- מסנן חלקיקים מסוג DPX של חברת Engelhard (ארה"ב).


בהתאם לסקר שבוצע ובהתבסס גם על היבטים כלכליים, לוגיסטיים וכו', בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה, התקבלה החלטה לבצע ניסויים בפועל עם שני ממירים מחמצנים מתוצרת חברות AZ ג'ס ECS Ltd.

מטרות העבודה

המטרה העיקרית של הממחקר הייתה להעריך אפשרות הפחיטת פליטות מזוהמים (בעיקר – חלקיים) מאותובוס עירוני בעורף ממיר קטליטי מחמצן, בתנאי נסעה האופייניים למדינת ישראל. כמו כן, הוערכו היבטים תפעוליים של השימוש בממיר מחמצן באוטובוס עירוני.


רקע מדעי

מבנהו של ממיר קטליטי מחמצן (DOC) למנוע דיזל דומה באופן כללי לזה של ממיר קטליטי המיועד לרכיב עם מנוע בנזין. שני הממיררים מורכבים מבסיס (support), הבניי בדרך כלל בצורת חלת - דבש (honeycomb), שכבות חומר מיוחד עם שטח פנים גדול מצפה את הבסיס (washcoat) ושכבה דקה מאד של חומר פעיל (catalyst, Pt, Rh, Pd) בדרך כלל מתכוות יקרות כגון: האקטיבציה של מולקולות CO, HC, מפחית את חלקם האורגני של החלקיים, וכתוצאה לכך – תורם לחמצונים, ראה ציור 1.



ציור 1. סכימה עקרונית של התהליך בממיר קטליטי מחמצן

שטח המעבר של בסיס הממיר נבחר כדי לאפשר שטח מגע מרבי עם גז הפליטה מצד אחד ולשמור על רמה מינימלית של לחץ נגד מאידך. צפיפות תעלות הבסיס, המקובלת כיום באירופה, היא 46.5 cells/cm², [4,1]. במקור [6] פורסם שהיעילות המרבית של ה- DOC מתאפשר כאשר נפח הבסיס שווה בערך לנפח המנווע (displacement). יעילות פעולת הממיר ברכב ככלי להפחמתה פליטה חלקיקים תלולה במגוון גורמים נוספים, חוץ מהמבנה עצמו: מיקום התקנת הממיר, הרכיב החלקיקים, טמפרטורת גזי הפליטה, איזות הדלק, תנאי הנהיגה וכו'. הבעיה העיקרית כאן היא שבטמפרטורות גזי פליטה גבוהות מאיימת הימצואן של גופרית דו-חמצנית (SO_2) לטולפטים (SO_4^{2-}), דבר שעלול לגרום לעלייה ניכרת בפליטה הכוללת של חלקיקים – ראה ציור 2.



ציור 2. השפעת טמפרטורת גזי הפליטה על היעילות של ממיר קטליטי מחמצן [7].


לפי נתונים שפורסמו בספרות [7], תחום היעילות המיטבית של ממיר מחמצן נמצא בתחום טמפרטורות גזי הפליטה שבין 200 ל- 350 °C. טמפרטורת גזי הפליטה היא פונקציה של משטר פעולה מנועת והוא תלוי בתנאי הנהיגה. לכן, חשוב מאד ידוע של תנאי נשעה וריאליים של אוטובוסים עירוניים בארץ, על מנת להעריך באופן מbossס את יעילות הפעולה של ממיר קטליטי מחמצן. מובן, שהפחמת תכולת הגופרית בסולר מקלה על הבעיה ותורמת להורזה נוספת בפליטה חלקיקים.

תאור העבודה

שיטות המחקר

המחקר בוצע לפי השיטה הבאה. לאחר בחירת הממיר, נבחר בשיתוף פעולה עם "אנד" ועל סמך המלצות של יצרני האוטובוסים, סוג האוטובוס שבו יותקנו המmirים. הדגם שנבחר לביצוע הניסויים הוא אוטובוס עירוני מתוצרת Mercedes-Benz דגם O-405, עם מנוע מדגם OM-447hLA מהדור הטכנולוגי של 2 Euro. אוטובוסים מדגם זה הם בין הנפוצים ביותר בארץ.

התקנת הממיר מבוצעת במקום המשתיק התקני. תמונות של פנים הממיר החדש והממיר המותקן באוטובוס מופיעות בציורים 3 ו-4.



ציור 3. ממיר קטליתי מחמצן AZ חדש – מבט מבפנים.



ציור 4. ממיר קטליתי מחמצן מדגם AZ תוצרת חברת ESC מותקן באוטובוס 405-O.


ממיר מחמצן מהסוג הניל' הותקן בשני אוטובוסים זהים: האחד פועל בחיפה והשני – באזורי הקריות. לפני התקנת המmirים באוטובוסים בוצעה סידרת ניסויים מעבדתיים ש�示רתה הייתה להעריך השפעת ממיר מחמצן על שעורי לחץ הנגדי (back pressure) ביציאה מהמנוע ולהשוות עם הערכיים המתוקבלים כאשר באוטובוס מותקן משתיק תקני.

בהתאם למטרות המחקר השיטה כללה: הערכת השפעת הממיר על הספק המנוע, על ציריכת הדלק של האוטובוס ועל ההיבטים תחזוקתיים בפעולת השוטפת של האוטובוס. על מנת להעריך את יעילות הממיר לאורך זמן, בוצעה סידרה מיוחדת של ניסויים מעבדתיים במתוךן "מכללים" של "אגד", כאשר בהם נבדקה השפעת הממיר על פליטת חלקיקים לאחר פעולה סידרה באוטובוס במשך הנסעה של כ- 100,000 ק"מ.

על מנת לקבל נתונים ייצוגיים לגבי טמפרטורות גזים הפליטה המתקבלות תוך כדי נסעה ריאלית של אוטובוס עירוני במסלולים שונים במדינת ישראל, בוצעו מדידות טמפרטורת גזים הפליטה של אוטובוס עירוני שנסע במגוון רב של מסלולים בחיפה ובנתניה. המדידות בוצעו במסגרת הפרויקט ARTEMIS [8].

ניסויים


על מנת להעריך את השפעת הממיר הקטליי המחמצן על החלץ הנדי ביציאה מהמנוע, בוצעה סידרה מיוחדת של ניסויים מעבדתיים, שבהם נמדדו שערוי מפל החלץ בממיר חדש והتوزאות הושוו עם הערכאים שנתקבלו בניסוי הייחוס עם משתיק הקול התקני (גם הוא חדש, כמובן). סכימה של מערכת הניסוי שנבנתה לשם כך, מוצגת בציור 5. כפי שניתן לראות מהתיק, ניסוי זה בוצע בעזרת הזרמת אויר קר דרך הממיר/משתיק. מובן, שהשוואת מפל לחץ במשתיק ובmir נעשתה עבור ערכי טפикаת אויר זחים.



ציור 5. סכימה של מערכת הניסוי לבדיקת מפל לחץ בmir מהחמצן.

מערכת המדידות באוטובוסים שבהם הותקנו ממירים מהחמצנים כללה (ראה ציור 6): שני מדינטראטורה מסווג כמד תרמי בכניסה וביציאה מהmir מהחמצן וכן שני מתמרי לחץ – מתח, שתפקידם למדוד את החלץ הנדי והפרש הלחצים בין הכניסה לממיר מהחמצן לבין היציאה ממנו. לצורך אישוף הנתונים הותקן באוטובוס אוגר נתונים (Data Logger) שאיפשר מדידה ושמירה של הפרמטרים הנ"ל בתדרות של Hz 0.3.

מאחר ועל המערכת להיות מופעלת בתנאי סביבה קשים, בתחום האוטובוס, כאשר היא נתונה לריעות מתמידות, קרובה למקור חום וכן חשופה לרطיבות, נעשה שימוש במתקן מיוחד שנבנה לצורך אחסון של מתמרי לחץ ועיגונים לשדרת האוטובוס. כמו כן, הושם דגש על אמינות החיבורים של מתמרי לחץ ושל הצמדים התרמיים לעורוצי אוגר הנזוניים.




ציור 6. סכימה של מערכת המדידות שהותקנת באוטובוסים.

כפי שהוזכר לעיל, ממיר מהמצן ומערכת המדידות הניתן הותקנו בשני אוטובוסים, כאשר אוגר הנזוניים הותקן בהם לסירוגין. תוצאות המדידה נשמרו ע"י האוגר, הורדו ממנו באמצעות מחשב נייד. הממיר מהמצן הראשון הותקן באוטובוס הנושא בתיפה (אוטובוס 1) בתאריך 18 בינוואר 2002 והורד ממנו לצורך ביצוע ניסויים מעבדתיים ב- 27 באפריל 2003. בתקופה זו נסע האוטובוס בפעילותו השוטפת כ- 100,000 ק"מ. הממיר מהמצן השני הותקן באוטובוס הנושא בקריות (אוטובוס 2) ב- 14 בפברואר 2002. עקב תקלת לוגיסטיבית הורד ממיר זה מהאוטובוס בדצמבר 2002 בלי שנתגלתה תקלת הדורשת להחליפו. לפי הערכתו, נסע האוטובוס בתקופת הניסוי כ- 65,000 ק"מ.


תוך כדי ניסויי הדריך נמדו תקופתית ערכי טמפרטורה ולהציט בכניסה וביציאה מהממירים המהמצנים. בהתאם לניסוי המדידות בוצעו כל מספר ימים. בהמשך, כאשר התברר שהממירים עובדים כצפו, המדידות בוצעו לעיתים רוחקות יותר. בתקופת ניסויי הדריך נמדד מספר פעמים ההספק של מנוע האוטובוס ובוצעה השוואה עם ההספק שמדד לפני התקנת הממיר מהמצן. מדידות אלו בוצעו על מנת להעריך את השפעת הממיר על ביצועי המנוע של האוטובוס. מדידות ההספק נעשו בдинומטר שלילדה של "אגד" במוסך "עיר גנים". שעורי הספק נמדד במשטר פועלות המנוע שבו מבוצעת, לפי תקן ישראלי, בדיקות עשן. מובן, שבאותן בדיקות בוצעו גם מדידות של רמת העשן הנפלט. על מנת לוודא נתונים ידועים מהספרות לגבי אי-השפעתו של ממיר קטלימי מהמצן על פליטת תחומיות חנקן, בוצעה מדידה חד-פעמית של ריכוזי NO_x בזוויה הפליטה עם ולא

ממיר. כמו כן, במסגרת ניסויי הדרך בוצעה השוואה של ציריכת הדלק על ידי האוטובוסים לפני ואחרי התקנת הממירים. נתוני ציריכת הדלק סופקו לטכניון ע"י "אגד". בנוסף לכך, נהגי האוטובוסים שבhos הותקנו הממירים וצוותי התחזוקה הונחו לדוח על כל שינוי שיתגלה בביצועי האוטובוס או בסדרי התחזוקה.

על מנת להעריך את הייעולות של הממיר המחמצן בטמפרטורות שונות של גז הפליטה, בוצעה סידרה מיוחדת של ניסויים מעבדתיים, שבהם נמדדו ריכוזי חלקיים בכניסה וביציאה מהמיר המחמצן. הניסויים בוצעו במתיקני "אגד" עם מנוע מדגם 447hLA – OM (זהה זהה המותקן באוטובוסים המשתתפים בניסוי), המחבר לדינומטר מנוע. מדידת פליטת חלקיים בוצעה בעזרת מד חלקיים מסווג TEOM דגם 1105 – ראה תמונה בציור 7. ציוד מודרני זה נרכש לאחרונה ע"י הטכניון. סכימה של מערכת הניטוי מתוארת בציור 8.



. ציור 7. מד חלקיים מסווג TEOM דגם 1105.




1 - B 7
 8 9 10 11 12 13
 st gas oxidation catalytic converter; 4 – Silencer; 5 – Exhaust gases blower; 6 – U manometer; 7 – Dynamometer command and control computer; 8 – Display; 9 – Engine speed indicator; 10 – Dynamometer load or brake power indicator; 11 - Digital pressure meter; 12 – Digital thermometer; 13 – Diesel particulates mass monitor.
 A, B – Diesel oxidation catalytic converter inlet and outlet points for exhaust gases sampling for measuring PM and gases pressures (p_1 and p_2) and temperatures (T_{g_1} and T_{g_2}); T_{w_1} , T_{w_2} , $Toil$, T_g - Thermocouples for measurement of engine cooling water (inlet and outlet), engine oil and exhaust gases temperatures, respectively.

চিত্র 8. স্কেমা শেল মুর্কত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উপর ইউরোপ মান মাপনের পরিকল্পনা.

השוואה בין ממיר מלחצן לבין משטיק קול תקני

כפי שהוזכר לעיל, על מנת להעריך את השפעת הממיר הקטליי המלחצן על הלחץ הנגדי ביציאה מהמנוע, בוצעה סידורה מיוחדת של ניסויים מעבדתיים שבהם נמדדו שיעורי מפל הלחץ בממיר חדש והוצאותיו הושו עם הערכות שנתקבלו בניסוי הייחוס עם משטיק קול תקני (גם הוא חדש). הסכמה של מערכת הניסוי מתוארת בציור 5 לעיל. כיוון שהניסוי בוצע על ידי הזמת אויר קר דרך המערכת, הערכות המוחלטים של הספיקת הנפחית היו שונים מאלה הקיימים בתנאי פעולה ריאליים, אבל הדבר אינו מהותי לצורכי ההשוואה. תוצאות הניסוי מתוארות בציור 9.



ציור 9. השוואת מפל הלחץ בממיר מלחצן ובמשטיק קול תקני של אוטובוס.

כפי שניתן לראות מהציור, הממיר המלחצן מסוג AZ, שהותקן בשני אוטובוסים לצורכי הניסוי, גורם למפל לייחס נמוכים יותר בהשוואה למשטיק קול תקני. הדבר מאמת הצהרה דומה של יצרן הממיר ומוביל להערכה (ש策ריה להיבדק, כמובן) שהתקנת הממיר באוטובוס במקום משטיק קול אינה אמורה לגרום להרעה בביצועי המנוע של אוטובוס.

ניסוי דורך


כפי שצוין לעיל, האוטובוסים שבהם הותקנו ממירים עברו במסגרת הניסוי כ- 100,000 ק"מ (אוטובוס 1) וכ- 65,000 ק"מ (אוטובוס 2). במשך הניסוי לא הועלו תלונות ע"י נהגי האוטובוסים והוא צוות טכני אחר הגיעו פגיעה כל שהיא בביצועי האוטובוסים עקב התקנת ממיר מלחצן בהם, כמעט מקרה של גילוי סדק במעטפת החיצונית של הממיר באוטובוס 1 – ראה תמונה בציור 10.



ציור 10. סדק שנגלה במעטפת החיצונית של הממיר.


הסדק נגלה לאחר כשלושה חודשים פעולות הממיר באוטובוס (נסועה של כ- 20,000 ק"מ). הסיבה להיווצרותו לפי ספק המmir – חברת טק-פיקס בע"מ (שאומתה ע"י היוצרים), היא שגיאה בתכנון החיבור בין גוף המmir לבין צינור היציאה ממנו. היוצרים ביצעו תיקון לפי הסכימה המתווארת בציור 11 ומאוז לא נתגלו בעיות נוספות כלשהן.

Collar I.D.100 welded
to outlet end and pipe.



ציור 11. סכימה של שיפור המבנה המכני שמנע היוצרות הסדקים בחיבור בין גוף המmir לצינור היציאה ממנו.


על מנת להעריך את ההשפעה של התקנת הממיר על ביצועי האוטובוס, בוצעו במסגרת ניסוי הדרן מספר מדידות של הספק על הגלגלים במשטר פועלת המנוע המשמש לצורך מדידת פליטת העשן. תוצאות הניסויים מותוארות בציור 12.



ציור 12. תוצאות מדידת הספק – אוטובוס 2.

כפי שניתן לראות מהצייר, לא נגלו שינויים מהותיים בהספק על הגלגלים שנמדד בדינומומטר שילדה של "אגד". השינויים בהספק שנמדדנו נובעים, כנראה, מדויק המדידה. יש לציין גם שינוי בהספק לעומת המצב ללא מmir הוא לשני הכוונים, דבר המאמת את המסקנה לגבי השפעת המmir על הספק המנוע.

בנוסף למדידות התספק, בוצעה השוואת צריכת הדלק של האוטובוסים ללא ועם המmir, בהתאם, באמצע ובסוף הניסוי. הנתונים של צרכיב הדלק נתקבלו מ"אגד". עברו כל מצב עבודה נתוני צרכיב הדלק של בחודש – חדש וחצי והשוו עם הנתונים מאותה העונה כאשר המmir לא היה מותקן. תוצאות ההשוואה מותוארות בציור 13.




ציור 13. השוואת צריכת הדלק של אוטובוסים עם ולא מmir מחמוץ.

חשיבות לציין שתוני צריכת הדלק עבור ממיר חדש נלקחו בעונת החורף; עבור ממיר לאחר נסעה של כ- 45,000 ק"מ – בעונת הקיץ; ועבור הממיר בסוף הניסוי, לאחר 100,000 ק"מ – בעונת המעבר (חודשים מרץ ואפריל). התוצאות המתוארכות בציור 13 אינן מצביעות על עלייה בתצרוכת הדלק עקב התקנת הממיר המחמצן. ההבדל המשמעותי בין צריכת הדלק עם ולא ממיר בסוף הניסוי (צריכת דלק עם ממיר הרבה יותר נמוכה) הוא עקב תקופת המדידה שהיא תקופת המעבר. יש גם לציין שחוודשי מרץ ואפריל של 2003 היו קריטייםיחסית לעומת תקופה מקבילה ב-2002, דבר שגרם לשימוש מופחת במערכת מייזוג האוויר. הערכה זו מאמנתה על ידי השוואה עם צריכות דלק שנמדדזו בתקופות קיץ וחורף עברו אותו האוטובוס. כפי שניתן לראות מציור 13, צריכת הדלק עם ממיר לאחר 100,000 ק"מ שנמדדזה באביב 2003 קרובה מאד לזו שמדדזה בחורף; לעומת זאת, צריכת הדלק שנמדדזה ללא ממיר באביב 2002 קרובה מאד לתוצאות שנתקבלו בקיץ.

ציור 14 מתאר תוצאות של מדידת פלייטת העשן מהאוטובוס, אשר נמדדזה בו-זמנית עם ההספק על הגלגלים. תוצאות אלה מצביעות על שני דברים עיקריים:


- רמות עשן נמוכה מאד באוטובוסים מדור 2 Euro, כאשר הם מותוחקים היטב.
- חוסר האפשרות להעריך השפעת הממיר בהתבסס על מדידות עשן בלבד. לכן, נחוץ במקדים האלה למדוד פלייטת חלקיקים, ולא עשן.

כפי שניתן לראות מהציור, השינויים בערכיהם שנמדדזו הם במסגרת דיוק המדידה ($\pm 1\%$) ואינם יכולים להצביע על יעילות הממיר. יש לציין, שבת התקנת הממיר באוטובוס אחד נוצעו גם מדידות של פלייטות תחומות החנקן. כאמור, לא נתגלו שינויים מהותיים במצבים עם ולא הממיר המחמצן. הסיבה לכך ידועה – ממיר מלחמצן אינו פעיל בתחום הפחתת NO_x .




ציור 14. תוצאות מדידת פלייטת עשן – אוטובוס 2.


במשך ניסוי הדרך נמדדזו תקופתיות שבועי לחץ וטמפרטורת גזי הפליטה לפני ואחרי הממיר. תוצאות של המדידות הללו מתוארות בציורים 15 – 17.



ציור 15. שעוריו לחץ גדי באוטובוס 1, כפי שנמדדו במשך ניסוי הדרך.



ציור 16. שעוריו לחץ גדי באוטובוס 2, כפי שנמדדו במשך ניסוי הדרך.




ציור 17. התפלגות של טמפרטורות גזי הפליטה, כפי שנמדזה בניסויים.

מצירום 15, 16 נבע שלאורך כל ניסויי הדרכ בשני האוטובוסים, הלחץ הנגדי הממוצע תוך כדי נשיאה (מהחישוב החצאו משטריו פועלות מנוע בסרך) לא עולה על 45 mbar. הדבר מאמת תוצאות שתוארו לעיל לגבי חוסר השפעה מהותית של התקנת הממיר המחמצן על ביצועו המנוע של אוטובוס. יש לציין שבשני האוטובוסים נמדו ערכיהם דומים לחץ נגדי. ההפרשיות בשעורי הלחץ עבור אוטובוס אחד נובעים משינויים של מסלולי הנסעה תוך כדי הפעולות הריאלית לפי סיור העבודה יומי.

התפלגות של טמפרטורות גזי הפליטה שנמדזה בשני האוטובוסים שהשתתפו בניסוי (ראה ציור 17) מפיעה במקצת בכך שבאוטובוס 2, שנשע בקריות בשטח מישורי בלבד, נמדו אחוזי פעילות עם טמפרטורות גבוהות מ- 225°C – גובהים יותר מאשר באוטובוס 1, שקווי הפעולות שלו כללו בין היתר גם נסיעות בכבישים משופעים. הסיבה לכך היא כנראה מהירותיות נסעה גבוהה יותר של אוטובוס 2, דבר שגורם לאחוזי פעילות גבוהים יותר עם טמפרטורות ביןיות (200°C – 300). לעומת זאת, נסיעות של אוטובוס 1 בכבישים משופעים גרמו לאחוזי פעילות גדולים יותר עם טמפרטורות גבוהות – מעל 325°C .

הנתונים בציור 18 מתארים את ההשפעה של מסלול הפעילות האוטובוס על טמפרטורת גזי הפליטה, כפי שנמדד בפרויקט ARTEMIS [8,9].



צירור 18. השפעת מסלול נסיעת של אוטובוס עירוני על טמפרטורת גזוי פליטה [9,8].


מצירור 18 נובע שישנם שינויים גדולים בין טמפרטורות גזוי הפליטה של אוטובוסים עירוניים בארץ, כתלות במסלול נסיעתם תוך כדי פעילות סדירה. למשל, טמפרטורות גבוהות מ- $^{\circ}\text{C}$ 225 נמדדות בתחום שבין 30 עד 75 אחוז מהה"כ זמן פעילות האוטובוס במקומות שונים, כאשר טמפרטורות נמוכות נמדדו במסלולי נסיעה במרכז העיר – ראה מסלול 3 בצייר 18. הדבר מצביע על כך, שבמסלולים הללו עלולה להיווצר בעיה בעילות של התקני טיפול בגזוי הפליטה של מנועי דיזל – ראה צירור 2 לעיל. חשוב לציין, שכאשר האוטובוס עובד בתקופת החורף, מערכת המיזוג שלו אינה מופעלת. הדבר גורם להפחיתה משמעותית בעומס המנווע, וכתוצאה מכך – לטמפרטורות גזוי פליטה נמוכות עוד יותר. דוגמה לכך מופיעה בצייר 18 עבור מסלול 5, שבו המדידות בוצעו הן בתקופת הקיץ וחוץ בחורף. אחוז הפעילות עם טמפרטורות גבוהות מ- $^{\circ}\text{C}$ 225 ירד בחורף מ- 52% ל- 31% בלבד – פי 1.7! מכך נובע שתקופת החורף היא עונה בעייתית מבחינה השימוש באמצעות טיפול בגזוי פליטה של אוטובוסים עירוניים בארץ.

בדיקות יעילות של ממיר מחמץ בניסוי מעבדתי
 כפי שהוזכר לעיל, הממיר שעבד באוטובוס כ- 100,000 ק"מ, עבר לאחר מכן בדיקת יעילות בניסויי מנוע מעבדתיים. הניסויים בוצעו במתכנן ניסויים (test bench) המבוסט על דינומטר מנוע של "אנד" – ראה צירור 8 ותמונה בצייר 19.




ציור 19. התקנת ממיר מחמץ במתיקן הניסוי של "אגד".

המידות בוצעו במשטרים פועלות שונות שהם הנפוצים ביותר בנסיעה ריאלית של אוטובוס עירוני. המשטרים הללו נבחרו בהתאם על תוצאות הניסויים שבוצעו במסגרת הפרויקט ARTEMIS [8]. בציורים 20 ו-21 ניתן לראות את התפלגותם של מהירות סיבוב המנוע ושל מומנט המנוע, בהתאם, כפי שנמדדו בפרויקט זה.




ציור 20. התפלגות של מהירות סיבוב המנוע של אוטובוס עירוני בארץ, [8].




ציור 21. התפלגות של מומנט המנוע של אוטובוס עירוני בארץ, [8, 10].


מהנתונים המתוארים בציור 20 נובע, שעבור המנוע מסוג OM-447hLA מהירות הסיבוב האופייניות בנסיעת אוטובוס ריאלית הן 1300, 1500 סל"ד, וכן סיובי סרק. בהתבסס על תוצאות אלה, הוחלט לבצע ניסויים של בדיקת יעילות הממיר בסרק ובעומסים שונים ב מהירות הסיבוב שהוזכרו לעיל. תוצאות הניסויים מתוארות בציורים 22 – 24.



ציור 22. הטמפרטורה בכניסה לממיר.




ציור 23. מפל הלחץ בממיר קטליטי חמוץ.



ציור 24. פליטתות חלקיקים לפני ואחרי הממיר חמוץ.

יש לציין, שמדידות בעומסים נמוכים אינן מתוארכות כאן, כיון שבעומסים אלה פליטתות החלקרים הן נמוכות מאד (מטהה ל- 2 mg/m^3) – על סף רגשות המכשיך. כפי שניתן לראות מציר 23, מפל הלחץ שנמדדזו בממיר לאחר הנטועה של כ- 100,000 ק"מ הם נמוכים וודומים מאד לאלה שנרשמו תוך כדי פעולת הממיר באוטובוס. בהתבסס על מדידות של פליטתות החלקרים בכניסה וביציאה מהמיר חמוץ, חושבו ערכיהם של יעלות המרת החלקרים בממיר קטליטי חמוץ בכל משטריו הפעולה שבהם בוצעו מדידות. תוצאות החישוב מתוארות בצייר 25.




ציור 25. יעילות המרת חלקיקים בממיר קטלימי מהמצן לאחר הנטועה של כ- 100,000 ק"מ.

מהנתונים המופיעים בציור 25 נובע שיעילות הממיר, כפי שנמדדה בניסויים מעבדתיים, היא בתחום של 0.13 – 0.61 – 0.61 (תלו依 במשטר פעולות המנוע). ערכיהם אלה מתאימים בהחלט להצהרות היצרן, וגם נתונים שפורסמו בספרות [5].

המשך הפעלת הממיר באוטובוס

לאחר הסיום של בדיקת יעילות הממיר, הוא צולם מבפנים (על מנת להשוות עם המצב החדש) – ראה תמונה בציור 26, והותקן באוטובוס מאותו הדגם להמשך הפעלה. במידה ויוושג סיכון עם המשרד, קיימת אפשרות (בתאום עם "אגד") להמשיך ולעקוב אחרי פעילות הממיר באוטובוס.



ציור 26. ממיר קטלייטי מוחמץן לאחר 100,000 ק"מ וניסוי המעבדה – מבט מבפנים.

מסקנות

1. במסגרת הפרויקט הותקנו שני ממירים קטלייטיים מוחמץנים באוטובוסים של "אנד" מדגם Mercedes-Benz O-405, דור טכנולוגי 2 Euro. האוטובוסים נסעו עם המmirים כ- 100,000 וכ- 65,000 ק"מ בהתאם.
2. על מנת להעריך את ההשפעה של ממיר קטלייטי מוחמץן על הלחץ הנגדי ביציאה מהמנוע ולפni התקנת המmirים באוטובוסים, בוצעה סידרה מיוחדת של ניסויים מעבדתיים שבהם נמדד שיעורי מפל הלחץ בממיר חדש והтоצאות הושו עם הערכות שנתקבלו בניסוי הייחוס עם משתיק הקול התקני. התוצאות שנתקבלו מצביעות על כך, שהממיר המוחמץן מסוג AZ, שהותקן בשני אוטובוסים לצורכי הניסוי, גורם למפלים לחץ נמוכים יותר בהשוואה למשתיק הקול התקני.
3. במשך הניסוי לא הועלו תלונות ע"י נהגי האוטובוסים ו/או צוות טכני אחר לנבי פגיעה כלשהי בביצועי האוטובוסים עקב התקנת ממיר מוחמץן בהם, למעט מקרה של גילוי סזק במעטפת

- החינוךית של הממיר באוטובוס 1. הסיבה להיווצרותו היא שגיאה בתכנון החיבור בין גוף המmir לבין צינור היציאה ממנו. היצורן ביצע תיקון ומאז לא נתגלו בעיות נוספות כלשהן.
4. על מנת להעריך את השפעה של התקנת המmir על ביצוע האוטובוס, בוצעו במסגרת ניסויי הדורך מטרים מודדים של הספק על הגלגלים במשטר פועלות המנוע המשמש לצורך מדידת פלייטות העשן. לא נתגלו שינויים מהותיים בהספק על הגלגלים שנמדד בדינומומטר שילדה של "אגד".
5. בנוסף לממדירות ההספק, בוצעה השוואה של תצרוכת הדלק של האוטובוסים ללא ועם המmir בהתחלה, באמצעות ובסוף הניסוי. הנתונים של צריכת הדלק נתקבלו מ"אגד". תוצאות השוואה אינן מצביעות על עלייה בתצרוכת הדלק, עקב התקנת המmir המחמצן.
6. בעת התקנת המmir באוטובוס אחד בוצעו גם מדידות של פלייטות תחומות החנקן. כפיו, לא נתגלו שינויים מהותיים במצבים עם ולא המmir המחמצן. הסיבה לכך ידועה – מmir מחמצן אינו פעיל בתחום הפחתת NO_x .
7. במשך ניסויי הדורך נמדדו תקופתיות שעורי לחץ וטמפרטורת גז הפליטה לפני ואחרי המmir. לאורך כל ניסויי הדורך בשני האוטובוסים, הלחץ הנגדי הממוצע תוך כדי נסיעה (מהחישוב הוצאו משטר פועלות מנוע בסרך) לא עולה על 45 mbar . הדבר מעודם את התוצאות שתוארו לעיל לגבי חוסר השפעה מהותית של התקנת המmir המחמצן על ביצועי המנוע של אוטובוס.
8. ישנו שינויים גדולים בין טמפרטורות גז הפליטה של אוטובוסים עירוניים בארץ, כתלות במסלול נסיעתם תוך כדי פעילות סדרה. חשוב לציין, שכאשר קו אוטובוס עובר במרכז העיר, טמפרטורות גז הפליטה נמוכות מאד. במסלולים הללו עלולה להיווצר בעיה של ייעילות לתיקני טיפול בגין הפליטה של מנועי דיזל.
9. כאשר האוטובוס עובד בתקופת החורף, מערכת המיזוג שלו אינה מופעלת. הדבר גורם להפחיתה משמעותית בעומס המנוע, וכתוצאה לכך – לטמפרטורות גז הפליטה נמוכות עוד יותר. מהמדידות שבוצעו ע"י הטכניון במסגרת הפרויקט ARTEMIS נובע, למשל, שאחוז זמן הפעולה עם טמפרטורות גובהות מ- -225°C יורד בחורף פי 1.7 לעומת תקופת הקיץ. מכון נובע שתיקופת החורף היא עונת בעייתית מבחינה השימוש באמצעי טיפול בגין הפליטה של אוטובוסים עירוניים בארץ.
10. המmir שעבד באוטובוס כ- 100,000 ק"מ עבר לאחר מכן בדיקת יעילות בניסויי מעבדתיים. הניסויים בוצעו במתוך הניסויים של "אגד". מהתוצאות ניסויים אלה נובע שייעילות המmir שנמדדה היא בתוחם של 0.13 – 0.61 (תולי במשטר פועלות המנוע) ובהחלט מתאימה להצהרות היצורן ולנתונים שפורסמו בספרות מקצועית.
11. לאחר הסיום של בדיקת יעילות המmir, הוא הותקן באוטובוס מאותו הדגם להמשך הפעלה. במידה ויושג סיקום עם המשרד, קיימת אפשרות (בתואם עם "אגד") להמשיך ולעקוב אחרי פעילות המmir באוטובוס.

- and Analysis of Real-World Driving Behavior of Urban Buses". Proceedings of the 12th International Symposium on Transport and Air Pollution, Avignon (France), June 2003.
10. L. Tartakovsky, Y. Zvirin, M. Veinblat, V. Baybikov, Y. Aleinikov and M. Gutman "Driving Patterns of Urban Buses in Israel". Proceedings of the 29th Israel Conference on Mechanical Engineering, Haifa, 12-13 May 2003.